

■ PICTO Watch 修理価格表 Copenhagen Design Group Japan 【2024年11月1日～】

修理内容	正規保証書 あり	正規保証書 なし
電池交換(脱磁)	¥2,000 (¥2,200)	¥3,000 (¥3,300)
ガラス交換	¥7,000 (¥7,700)	¥8,000 (¥8,800)
ダイヤル交換	¥9,000 (¥9,900)	¥10,000 (¥11,000)
ケース交換	¥10,000 (¥11,000)	¥11,000 (¥12,100)
針交換	¥5,000 (¥5,500)	¥6,000 (¥6,600)
リュース交換	¥5,000 (¥5,500)	¥6,000 (¥6,600)
ムーブ交換	¥8,000 (¥8,800)	¥10,000 (¥11,000)
ベルト交換	別売り	
ベルト交換 (限定レザー)	¥7,000 (¥7,700)	¥9,000 (¥9,900)
ベルトコマ詰め	¥2,000 (¥2,200)	¥2,500 (¥2,750)
コマ足し (2個まで)	¥3,000 (¥3,300)	¥3,500 (¥3,850)

【注意】

※()は税込金額

※電池交換（他社）・外傷・その他、不適切なご使用による故障や他社破損における修理は保証期間内でも有償となります。

※電池交換の価格には内部点検、防水試験も含まれております。

※ムーブメント交換には、電池代も含まれております。

※保証書を紛失された場合は保証及びアフターサービスが無効となります。ご購入履歴のみの場合は、保証書なし価格とさせていただきます。

※並行品及び記載不備(店舗名・日付・品番)の保証書の修理は受け付けておりません。

※ダイヤルのみの交換修理が行えないモデルについてはケース交換での対応となります。

※ケース交換はガラス交換も含まれます。

※ガラスの破損は内部の修理が必要となることがございますのでご注意ください。

※オーバーホールは行っておりません。ムーブメント交換での対応となります。

※止まりに関しましては、電池以外に原因がある場合がございますので、見積もりにお時間をいただく場合がございます。

※ストラップについては別売りをご利用ください。別売のない限定品等は事前にメール等でご確認ください。

※見積り進行後の修理代金の変更はできませんので、ご了承ください。

※内部修理の際、電池交換が必須となります。何卒ご了承下さい。（別途追加料金となります）

※交換したパーツの返却は行っておりません。

※純正パーツが無い場合には、代替のパーツを使用させていただく場合がございます。

※終売モデルに関しては対応出来ない場合がございます。